



Nº Parte de baja HS24034686

Fecha baja 01/08/2024

Motivo baja

Averia Demora
(Poner X donde Proceda)

Tienda _____

A/A _____

Datos del aparato

Aparato	<u>COMBI</u>	Nº de Serie	<u>00000000000000000000</u>
Marca	<u>ICECOOL</u>	Fecha de Venta	<u>30/12/2022</u>
Modelo	<u>ICCOM180W</u>	Codigo SMS	<u>369169</u>

Datos del Cliente

Nombre y Apellidos del Cliente	<u>DIEGO ALEJANDRO</u>		
Dirección	<u>CARRER BORDILS 1 PORTAL B, 1ERO B.</u>	C. Postal	<u>07680</u>
Ciudad	<u>PORTO CRISTO</u>	Provincia	<u>BALEARES</u>
Telefono	<u>692554408</u>	Correo electronico:	_____

Anomalia del aparato

Averia según Cliente: DEJÓ DE ENFRIAR EL DÍA 24. EL MOTOR SUENA COMO SI FUNCIONASE, PERO EN LA PARTE SUPERIOR EN VEZ DE ENFRIAR SE CA

Nombre del SAT JUANA MARIA CERDA LOPEZ ECOPALMA

Averia según Tecnico PARTE DE BAJA - ENVIO DE MATERIAL - PARTE DE BAJA - CAMBIO DE TERMOSTATO FALLANDO EL COMPRESOR Nº Orden de reparación HS24034686

Parte de baja

Motivo de la baja según Tecnico FUGA DE GAS INTERNA

Indicar quien retira el aparato (Poner una X donde proceda)

- Retirado por la tienda

- Retirado por el SAT o Instalador

- Queda en poder del Cliente

Nombre y firma Cliente confirmando que producto queda en su poder

Firma y Sello del Gestor

Indicar dirección de deposito

HIPERSERVICE S.L.
N.I.F.: B81957516
SANCHO DAVILA 20,
28028 MADRID
TEL.: 902 585 415

DEPOSITAR EN RAEES