



Se actualiza la distribución del baño debido a las jácenas existentes.

LEYENDA CONTRA INCENDIOS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Columna seca, 39 o 40
	Red de tubería CI
	Detector Termovolumétrico (TV)
	Det. TV con alarma visual+sonora
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma sonora
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por polvo ABC
	Extintor portátil por CO2
	Módulo CI: Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidrante exterior
	Toma fachada bomberos

  

ALTURA MONTAJES		
BIE VERTICAL	BIE HORIZONTAL	EXTINTOR

  

MONTAJE COLUMNA SECA	

13/06/2025 JTF JDU ACTUALIZACIÓN PAT1  
 Fecha Revisión: (Elaborado) (Revisado) Descripción

**TALAT**  
 REINGENIANDO EL PRESENTE [www.talat.es](http://www.talat.es)  
 INGENIERO INDUSTRIAL

PROPIETARIO: ANLUGA, S.A.  
 Ing. Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº961

EMPLAZAMIENTO: C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, SN, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENC)  
 DOCUMENTO: DIRECCIÓN DE OBRA  
 REFORMA HOTEL DON JUAN - 4\*

TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES  
 PLANTA 8

ESCALA: 1:100  
 FORMATO: A1h  
 NÚMERO, LEGENDA Y REVISIÓN: ET02  
 FECHA: 10 / 2024  
 ESCALA: 1:200  
 FORMATO: A3h  
 NÚMERO, LEGENDA Y REVISIÓN: 1602DO.ET - P8V.R3