



Se actualiza la distribución del baño debido a las jácenas existentes.

LEYENDA CONTRA INCENDIOS	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Columna seca, 39 o 40
	Red de tubería CI
	Detector Termovolumétrico (TV)
	Det. TV con alarma visual+sonora
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma sonora
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por CO2
	Módulo CI: Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidranter exterior
	Toma fachada bomberos

ALTURA MONTAJES		
BIE VERTICAL	BIE HORIZONTAL	EXTINTOR

MONTAJE COLUMNA SECA	

22/05/2025 BPD MAC SE MODIFICA SISTEMA DE COLUMNA SECA
 Fecha Revisión: Descripción: Descripción:

TALAT
 REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es

PROPIETARIO: ANLUGA, S.A. INGENIERO INDUSTRIAL: Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº961

EMPLAZAMIENTO: C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, SN, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENC)

DOCUMENTO: DIRECCIÓN DE OBRA REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES PLANTA 8

ESCALA: 1:100 FORMATO: A3h NÚMERO, LEGENDA Y REVISIÓN: ET02
 FECHA: 10/2024 ESCALA: 1:200 FORMATO: A3h NÚMERO, LEGENDA Y REVISIÓN: 1602DQ.ET - P8.R2