



Se actualiza la distribución del baño debido a las jácenas existentes.

LEYENDA CONTRA INCENDIOS	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Columna seca, 39 o 40
	Red de tubería CI
	Detector Termovolumétrico (TV)
	Det. TV con alarma visual+sonora
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma sonora
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por polvo ABC
	Extintor portátil por CO2
	Módulo CI: Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidrante exterior
	Toma fachada bomberos

ALTURA MONTAJES		
BIE VERTICAL	BIE HORIZONTAL	EXTINTOR

MONTAJE COLUMNA SECA	

27/06/2025 JTF JDU ACTUALIZACIÓN COLUMNA SECA
Fecha Revisión Elabora Revisión Descripción

TALAT
REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es
INGENIERO INDUSTRIAL

PROPIETARIO: ANLUGA, S.A. INGENIERO INDUSTRIAL: Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº961

EMPLAZAMIENTO: C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, SN, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENC)

DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES PLANTA 5 Y 7

ESCALA: 1:100 A1h
1:200 A3h

FORMATO: A3h

NÚMERO LEGISLACIÓN Y REVISIÓN: ET03

FECHA: 10 / 2024

1602DO.ET - P5&7V.R4