





LEYENDA CONTRA INCENDIOS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Columna seca, 39 o 40
	Red de tubería CI
	Detector Termovelocimétrico (TV)
	Det. TV con alarma visual+sonora
	Detector Óptico
	Det. Óptico con alarma sonora
	Det. Óptico con alarma visual+sonora
	Pulsador de Alarma
	Central Contra Incendios
	Alarma sonora
	Alarma visual
	Alarma visual+sonora
	Extintor portátil por polvo ABC
	Extintor portátil por CO2
	Módulo CI: Extintor, BIE, pulsador y alarma visual+sonora
	Zona Extinción automática
	Hidrante exterior
	Toma fachada bomberos

ALTURA MONTAJES



MONTAJE COLUMNA SECA



27/06/2025 | JTF | JDU | ACTUALIZACIÓN COLUMNA SECA
 Fecha Revisión | Dibujado | Formato | Descripción

TALAT
 REINGENIANDO EL PRESENTE www.talat.es

PROPIETARIO: ANLUGA, S.A. INGENIERO INDUSTRIAL: Guillermo Basuá Perelló, Col. Nº161

EMPLAZAMIENTO: C/ PASSEIG JOAN LLINÀS, S/N, CALA MILLOR - 07560 (S. LLORENC)

DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA HOTEL DON JUAN - 4*

TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. ELEMENTOS TERMINALES PLANTA 1

FECHA: 10 / 2024 ESCALA: 1:75 A1 ET06
 1:150 A3 1602DO.ET - P.1.R5

Se actualiza la distribución del baño debido a las jácenas existentes.