

**MEDESA**

SISTEMAS ELECTRICOS MEDESA S.L.

C.I.F. B 57.050.106

C/. des Conradors, 3 - C  
Polig. Industrial Marratxí  
Tel. 971 60 41 55  
07141 Marratxí - MallorcaSistemas de Ingeniería Eléctrica  
C.I.F. B09 893538C.I.F. B09893538  
Calle Sant Damas, 67 A- P3  
07008 Palma  
971239088 / 620824272  
administracion@sitelecib.com  
www.sitelecib.com

CLIENTE: <u>Hotel Sunwing Mimos.</u>	<b>PARTE DE TRABAJO</b> <b>Nº 3036</b> FECHA: <u>18 / 3 / 2026</u>
DIRECCIÓN: .....	
LOCALIDAD: <u>Cala Bona.</u>	

**TRABAJO REALIZADO:** Encendido de central, recome de sireras en jazmin 1, revision de detectores en pasillos y habitaciones, se intenta recuperar pero se mantiene averia. Se sustituyen 2 detectores y 1 pulsador por averia transmisión y OBSERVACIONES: perdida. Se continua analizando perdida del lazo 4 x 1. Se intenta recuperar pulsadores

COD.	MATERIALES
6	detectores opticos
5	pulsadores M700 KA
2	pulsadores estancos M700 WCP
	Material proporcionado por S.S.T.

Operario número	Categoría (O) Oficial (A) Ayudante	Día	HORAS DE TRABAJO				TOTAL HORAS
			MAÑANA		TARDE		
			Empieza	Termina	Empieza	Termina	
Branden	0	18	11	14			3
Branden	0	19	9	11			2
Branden	0	20	9	15			6

FIRMAS			DESPLAZ. (KM.) .....	COMIDAS .....	DIETAS .....	OTROS .....
El Operario	El Encargado	Conforme El Cliente				
		D.P. Jorja 				
			TOTAL .....			